

Verarbeitungsanleitung CW EcoF

Anbei eine grobe Struktur als Grundlage für die Anwendungshinweise zu unserem Eco

Anwendungsgebiet A: Oberflächliches Aufsprühen

CW EcoFix lässt sich oberflächlich auf eine bereits eingebrachte und nivellierte CW 2000 aufbringen. Durch dieses Vorgehen wird die Schüttung im Oberflächenbereich mit einer Eindringtiefe von ca. 2 cm versiegelt.

1. CW EcoFix unverdünnt in ein handelsübliches Drucksprühgerät (Betriebsdruck ca. 3 bar) füllen.
2. Mit dem Drucksprühgerät CW EcoFix gleichmäßig auf die Ausgleichsschüttung aufsprühen.
3. Für ausreichende Trocknung sorgen. Die Verwendung von Warmluft beschleunigt den Prozess.
4. Nach 12 h ist die verfestigte Schüttung begehbar.
5. Ein Abdecken der Schüttung durch aufbauende Schichten sollte frühestens nach 24 h erfolgen.

Anwendungsgebiet B: Herstellen einer verfestigten Schüttung

CW EcoFix kann zur Herstellung einer verfestigten Schüttung mit den mineralisierten Hohlkörpern (CW 2000) verwendet werden. Auf diese Weise entsteht eine hoch-belastbare Schüttung für besonders beanspruchte Ebenen.

1. Einen Sack CW 2000 (50 l) in einen ausreichend großen Behälter (z.B. 80 l) füllen.
2. Einen Kanister CW EcoFix (5 l) hinzugeben und intensiv mit einem Rührwerk vermischen.
3. Das feuchte Material zügig einbringen und nivellieren.
4. Für ausreichende Trocknung sorgen. Die Verwendung von Warmluft beschleunigt den Prozess.
5. Nach 24 h ist die verfestigte Schüttung begehbar.
6. Ein Abdecken der Schüttung durch aufbauende Schichten sollte frühestens nach 48 h erfolgen.

ix

Fix:

*0 Ausgleichsschüttung aufsprühen.
tufe von etwa 10 mm bis 20 mm verfestigt.*

druck 3 bar) einfüllen.
tung aufsprühen. Dabei sollte eine Materialmenge von 1,5 l/m² angestrebt werden.
hleunigt den Erhärtungsprozess.

is nach 24 h, jedoch niemals vor einer vollständigen Durchtrochnung erfolgen.

*olzspänen des Typs CW 2000 gemischt werden.
bodenbereiche.*

Mörtelkübel) einbringen.
erk vermischen.

hleunigt den Erhärtungsprozess.

is nach 48 h, jedoch niemals vor einer vollständigen Durchtrochnung erfolgen.